

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Reparación según diagnóstico previo de movilidad Leg. 1-TAF-2-10 y Leg. 6-TAD-2-17

Renglón N°	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	1	N°	Traslado, desarme y diagnóstico de unidad Toyota Hilux SW4 Dominio INX651. Leg. Int. 1-TAF-2-10. (3.3.2-9905.1)
2	1	N°	Reparación según diagnóstico previo de unidad Toyota Hilux SW4 Dominio INX651. Leg. Int. 1-TAF-2-10. Incluye: Mano de obra, repuestos e insumos. (3.3.2-5266.21)
3	1	N°	Traslado, desarme y diagnóstico de unidad Toyota Hilux Dominio AC146MG. Leg. Int. 1-TAD-2-17. (3.3.2-9905.1)
4	1	N°	Reparación según diagnóstico previo de unidad Toyota Hilux Dominio AC146MG. Leg. Int. 6-TAD-2-17. Incluye: Mano de obra, repuestos e insumos. (3.3.2-5266.21)

PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días a partir de la orden de compra.

AREA AUTOMOTORES-13 DTO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Esp. Tecnicas Leg. 1-TAF-2-10 y 6-TAD-2-17

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.