



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Especificaciones Técnicas

Número:

Referencia: Especificaciones técnicas de reparación de camión Volkswagen Leg 1-VWN-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref: 3.3.2-2460.57 REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO DE CAMION VOLCADOR VUELCO TRASERO VOLKSWAGEN 13180 LEG. 1-VWN-10

TAREAS A REALIZAR:

1-REPARAR BARRA CORTA, FABRICAR PERNOS PUNTA DE EJE, ENGRASAR RULEMANES, CAMBIAR AMORTIGUADORES, ALINEADO Y BALANCEO

REPUESTOS NECESARIOS:

2(dos) EXTREMOS BARRA LARGA

2(dos) BUJES BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL

2(dos) RETENES

1 (un)JUEGO DE AMORTIGUADORES

2-CAMBIAR BUJES DE ELASTICOS

REPUESTOS NECESARIOS:

6(seis) BUJES DE ELASTICOS,

4(cuatro) PERNOS CON TUERCA

2(dos) CENTROS.

3-ENCINTAR Y RECTIFICAR 2 RUEDAS DELANTERAS Y 2 TRASERAS

REPUESTOS NECESARIOS:

2(dos) RETENES TRASEROS

CONDICIONES PARTICULARES:

Plazo de entrega: El plazo para la realización de los trabajos será de diez(10) días a partir de la firma de la Orden de Compra

Los repuestos deben ser originales y de marca reconocida en el mercado Automotor. Deberán tener certificado de homologación de piezas de seguridad.

El oferente podrá solicitar al Jefe de Equipos del Distrito, realizar una revisión del vehículo para efectuar una correcta cotización.

Los repuestos mencionados pudiendo surgir alguna variación que estará a cargo del adjudicatario.

Los repuestos que se extraigan y sean reemplazados se deberán entregar a la DNV.

El vehículo será trasladado por personal de la DNV hasta el taller proveedor.

Al momento de la adjudicación, la unidad requirente será la encargada de evaluar la conveniencia del servicio ofertado